

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за сентябрь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятий
				Откл	Вкл			
1	Чайковский	П-1010	Подгорное	03.09.17 12:50	03.09.17 13:21	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №61/3-61/4 из-за пределов просеки при сильном порыве ветра	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1008 на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их подрезка.	03.09.2017
2	Бакчарский	ВЯ-3	ВысокийЯр	03.09.17 14:54	03.09.17 16:25	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №130-131 из-за пределов просеки при сильном порыве ветра	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их подрезка.	06.09.2017
3	Кривошеинский	ВД-7	Володино-110	03.09.17 17:35	03.09.17 18:02	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №630-631, на опоре №644 слетел изолятор	Проверена опора №644 на загнивание.	05.09.2017
4	Рыбаловский	Н-15	Нелюбино	03.09.17 17:45	03.09.17 18:30	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной командирский осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причин отключения.	04.09.2017
5	Рыбаловский	РБ-5	Рыбалово	04.09.17 20:42	04.09.17 20:42	Перекрытие изоляции через тело птицы на ТП РБ-5-2	Разработка мероприятий не требуется.	
6	Каргасокский	КР-1017	Каргасок	08.09.17 5:32	08.09.17 6:36	Опора №7 сбита сторонним транспортным средством	1. Произведена замена поврежденной опоры №7 ВЛ-10 кВ ф. КР-1017. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	08.09.2017 08.09.2017
7	Стрежевской	ф.9-18	Стрежевская	11.09.17 10:10	11.09.17 10:17	Повреждение сторонними лицами КЛ 10 кВ между ТП-93 и ТП-95	1. Произведен ремонт КЛ 10 кВ между ТП №93 и ТП №95. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны КЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	15.09.2017 11.09.2017
8	Кожевниковский	ЧЛ-9	Чилино	11.09.17 17:20	11.09.17 18:30	Причина отключения не выявлена, гроза	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	13.09.2017
9	Бакчарский	ПВ-11	Поротниково	11.09.17 20:40	11.09.17 21:00	Повреждение опоры №162/53	Произведена замена деревянной стойки ж/б опоры №162/53.	12.09.2017
10	Рыбаловский	Н-15	Нелюбино	12.09.17 0:55	12.09.17 1:00	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №89-90	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ в пролёте опор №89-90 и смежных с ним пролётах.	13.09.2017
11	Богашевский	2В-Б-20	Богашево	12.09.17 17:50	12.09.17 18:33	Обрыв провода ВЛ в пролете опор № 280-281, схлест проводов ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	15.09.2017
12	Кожевниковский	ЮЛ-9	Ювала	12.09.17 18:21	12.09.17 19:30	Падение дерева, сплеленного сторонними лицами, на провода ВЛ в пролете опор №255-256	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	13.09.2017
13	Кожевниковский	КЖ-7	Кожевниково	12.09.17 21:39	12.09.17 22:25	Падение ветки дерева на ТП КЖ-7-1	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их подрезка.	14.09.2017
14	Шегарский	ПБ-6	Победа	13.09.17 9:20	13.09.17 10:00	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №179-180 из-за пределов просеки	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	15.09.2017
15	Кожевниковский	Т-1	Чилино	14.09.17 11:52	14.09.17 12:32	Повреждение проходного изолятора на ТСН 1 фазы "С" и на вводе Т-1 фазы "В" на ПС 110кВ Чилино	Проведен осмотр оборудования 10-110 кВ ПС Кожевниковского РЭС на предмет выявления дефектов (сколов, трещин) фарфоровых изоляторов со сроком службы более 25 лет.	18.09.2017
16	Центральный	АР-17	Н.Архангельская	19.09.17 19:06	19.09.17 19:10	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-14. Дерево было повалено сторонними лицами (трактором)	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	20.09.2017
17	Каргасокский	КР-1015	Каргасок	23.09.17 8:40	23.09.17 9:56	Нарушение крепления штыревого изолятора на опоре №476, схлест проводов ВЛ	Произведен восстановительный ремонт линейной арматуры на опоре №476 ВЛ-10 кВ ф. КР-1015.	23.09.2017
18	Рыбаловский	МК-4	Моряковка	23.09.17 11:35	23.09.17 12:55	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №160-161 из-за пределов просеки ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	15.09.2017

19	Центральный	М-31	Малиновка	23.09.17 17:38	23.09.17 18:02	Опора №239 сбита, у опоры № 238 головная часть повреждена сторонним легковым автомобилем	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	25.09.2017
20	Рыбаловский	Л-15	Левобережная	23.09.17 20:28	23.09.17 20:50	Падение дерева, спиленного сторонними лицами, на провода ВЛ в пролете опор №27/14-27/15 дерево	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	25.09.2017
21	Шегарский	МЛ-12	Мельниково-110	24.09.17 10:48	24.09.17 10:52	Перекрытие изоляции через тело птицы (сороки) на Р-10 ТП МЛ-12-14	Разработка мероприятий не требуется.	
22	Рыбаловский	Л-15	Левобережная	24.09.17 11:19	24.09.17 12:31	Падение дерева, спиленного сторонними лицами, на провода ВЛ в пролете опор №27/14-27/15 дерево	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	25.09.2017
23	Богашевский	АК-2	Академгородок	26.09.17 10:40	26.09.17 10:49	Перегорание предохранителей в ТП АК-15-3	Произведена замена и откалиброваны высоковольтные предохранители в ТП АК-15-3.	27.09.2017
24	Каргасокский	ВР-1021	Вертикос	27.09.17 23:30	28.09.17 1:27	Опора №12 сбита сторонним легковым автомобилем	1. Произведена замена поврежденной опоры №12 ВЛ-10 кВ ф. ВР-1021. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	29.09.2017 28.09.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 10,455 тыс.кВтч