

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за июнь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

| № п/п | ПАО "ТРК", районы электрических сетей | Питающая подстанция | Диспетчерское наименование фидера | Дисп.наим. ТП | № фидера 0,4кВ | Дата, время | | Причина отключения | Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения | срок исполнения мероприятия |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | Откл. | Вкл. | | | |
| 1 | Чайковский | Подгорное | П-1004 | П-1004-18 | ф.2 | 01.06.17 16:20 | 01.06.17 17:25 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП П-1004-18. | 01.06.2017 |
| 2 | Первомайский | Улу Юл | У-4 | У-4-4 | ф.2 | 01.06.17 23:45 | 02.06.17 1:05 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП У-4-4. | 02.06.2017 |
| 3 | Колпашевский | Колпашево | К-1032 | К-1032-8 | ф.1 | 02.06.17 10:59 | 02.06.17 11:13 | при обрыве провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП К-1032-8. | 02.06.2017 |
| 4 | Асиновский | Асино | А-31 | А-31-7 | ф.2 | 03.06.17 20:32 | 03.06.17 20:50 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП А-31-7. | 05.06.2017 |
| 5 | Богашевский | Богашево | Б-7 | Б-7-17 | ф.1 | 03.06.17 21:00 | 03.06.17 22:40 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Б-7-17. | 05.06.2017 |
| 6 | Шегарский | Малобрагино | МБ-10 | МБ-10-4 | ф.1 | 07.06.17 20:10 | 07.06.17 20:56 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-10-4. | 07.06.2017 |
| 7 | Шегарский | Гусево | ГС-8 | ГС-8-2 | ф.2 | 08.06.17 19:00 | 08.06.17 20:40 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 | Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП ГС-8-2. | 08.06.2017 |
| 8 | Шегарский | Победа | ПБ-5 | ПБ-5-5 | ф.1 | 09.06.17 23:40 | 10.06.17 1:00 | падение опоры №16/1 ф.1 | Произведена замена опоры №16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПБ-5-5. | 13.06.2017 |
| 9 | Кожениковский | Кожениково | КЖ-7 | КЖ-7-9 | ф.1 | 10.06.17 10:47 | 10.06.17 11:30 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП КЖ-7-9. | 13.06.2017 |
| 10 | Асиновский | Новиковка | НВ-9 | НВ-9-10 | ф.2 | 10.06.17 19:40 | 10.06.17 20:30 | повреждение кабеля 0,4 кВ ф.2 | Произведена замена кабеля ф.2 от ТП НВ-9-10. | 13.06.2017 |
| 11 | Колпашевский | Колпашево | К-1032 | К-1032-48 | ф.3 | 11.06.17 9:34 | 11.06.17 10:17 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-1032-48. | 13.06.2017 |
| 12 | Колпашевский | Тогур | Т-1008 | Т-1008-8 | ф.3 | 11.06.17 16:22 | 11.06.17 19:00 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Т-1008-8. | 13.06.2017 |
| 13 | Кожениковский | Кожениково | КЖ-7 | КЖ-7-4 | ф.7 | 12.06.17 0:25 | 12.06.17 2:00 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.7 в результате наезда автомобиля на опору | Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК". | 14.06.2017 |
| 14 | Колпашевский | Колпашево | К-1024 | К-1024-12 | ф.4 | 14.06.17 15:50 | 14.06.17 16:30 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.4 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП К-1024-13. | 14.06.2017 |
| 15 | Шегарский | Мельниково-110 | МЛ-13 | МЛ-13-11 | ф.1 | 19.06.17 7:42 | 19.06.17 8:30 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведена регулировка стрелы провеса ф.1 от ТП МЛ-13-11. | 20.06.2017 |
| 16 | Парабельский | Парабель-220 | ПР-1013 | ПР-1013-1 | ф.1 | 23.06.17 19:48 | 23.06.17 22:46 | наклон опоры и схлест проводов ВЛ ф.1 | Произведена выправка опоры и перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ПР-1013-1. | 26.06.2017 |
| 17 | Колпашевский | Колпашево | К-1026 | К-1026-15 | ф.4 | 26.06.17 8:47 | 26.06.17 11:45 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.4 | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП К-1026-15. | 26.06.2017 |
| 18 | Шегарский | Мельниково-110 | МЛ-13 | МЛ-13-1 | ф.3 | 26.06.17 12:00 | 26.06.17 14:00 | падение сломанной ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП МЛ-13-1. | 26.06.2017 |
| 19 | Колпашевский | Колпашево | К-1002 | К-1002-1 | ф.1 | 29.06.17 15:55 | 29.06.17 16:55 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения ветки | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1002-1. | 29.06.2017 |
| 20 | Колпашевский | Колпашево | К-1026 | К-1026-15 | ф.1 | 29.06.17 17:25 | 30.06.17 0:34 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения ветки | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1026-15. | 30.06.2017 |
| 21 | Колпашевский | Колпашево | К-1032 | К-1032-42 | ф.1 | 29.06.17 17:44 | 30.06.17 1:34 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП К-1032-42. | 30.06.2017 |
| 22 | Чайковский | Подгорное | П-1014 | П-1014-16 | ф.4 | 29.06.17 20:43 | 29.06.17 21:16 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.4 в следствии падения дерева | Произведена уборка дерева с проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП П-1014-16. | 29.06.2017 |
| 23 | Чайковский | Подгорное | П-1016 | П-1016-10 | ф.1 | 29.06.17 22:22 | 29.06.17 23:31 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-1016-10. | 29.06.2017 |
| 24 | Колпашевский | Колпашево | К-1024 | К-1024-5 | ф.3 | 30.06.17 11:47 | 30.06.17 12:31 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП К-1024-5. | 30.06.2017 |
| 25 | Колпашевский | Тогур | Т-1008 | Т-1008-11 | ф.1 | 30.06.17 14:16 | 30.06.17 14:57 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения ветки | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-1008-11. | 30.06.2017 |
| 26 | Колпашевский | Тогур | Т-1008 | Т-1008-9 | ф.1 | 30.06.17 15:19 | 30.06.17 15:57 | обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 вследствие падения дерева | Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Т-1008-9. | 30.06.2017 |
| 27 | Асиновский | Асино | А-4 | А-4-6 | ф.1 | 30.06.17 20:03 | 30.06.17 20:55 | схлест проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Произведена перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП А-4-6. | 03.07.2017 |

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,792 тыс.кВтч