

## Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за октябрь 2017 года

## Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятий
				Откл	Вкл			
1	Молчановский	ТГ-16	Тунгусово	01.10.17 10:15	01.10.17 11:45	Наезд на опору №16 неустановленным транспортом	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	03.10.2017
2	Бакчарский	3562	Парбиг	04.10.17 20:10	04.10.17 20:10	Повреждение изолятора на опоре №369, 370	Произведена замена изоляторов на опоре №369,370.	06.10.2017
3	Александровский	СС-3	Советско-Соснинская	07.10.17 11:38	07.10.17 11:38	Обрыв оттяжки опоры №106 с последующим подхлестом провода фазы «В»	1. Произведен ремонт поврежденной оттяжки опоры №106 ВЛ СС-3. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления поврежденных оттяжек.	13.10.2017 13.10.2017
4	Молчановский	ТГ-11	Тунгусово	10.10.17 13:28	10.10.17 13:35	Причина отключения не выявлена	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.ТГ-11.	12.10.2017
5	Стрежевской	ф.5-15	Стрежевская	11.10.17 15:30	11.10.17 15:40	Повреждение головного участка КЛ ф.5-15 ПС 110кВ Стрежевская стороной техникой	1. Произведен ремонт КЛ 10 кВ между ТП №51 и ТП №52 ф.5-15. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны КЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	13.10.2017 11.10.2017
6	Шегарский	МЛ-12	Мельниково-110	22.10.17 20:00	22.10.17 20:34	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №176/4-176/5 из-за пределов охранной зоны ВЛ, обрыв провода ВЛ	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-12 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	25.10.2017
7	Рыбаловский	Л-13	Левобережная	23.10.17 17:59	23.10.17 17:59	Перекрытие изоляции через тело кошки на проходных изоляторах ТП Л-13-8	Разработка мероприятий не требуется.	
8	Центральный	М-15	Малиновка	24.10.17 12:03	24.10.17 13:54	Перекрытие изоляции через тело птицы на ЛР 5-М-15	Разработка мероприятий не требуется.	
9	Богашевский	МЖ-5	Межениновка	25.10.17 3:20	25.10.17 3:21	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №120-121	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ в пролете опор №120-121 и смежных с ним пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЖ-5.	25.10.2017
10	Шегарский	МЛ-12	Мельниково-110	25.10.17 3:30	25.10.17 4:55	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №187-188	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-12 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	01.11.2017
11	Богашевский	Б-20	Богашево	25.10.17 3:40	25.10.17 3:45	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №120-121	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ в пролете опор №120-121 и смежных с ним пролетах ВЛ-10 кВ ф.Б-20.	26.10.2017
12	Бакчарский	БР-14	Бакчар	25.10.17 4:10	25.10.17 5:40	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной командирский осмотр ВЛ-10 кВ ф.БР-14 на предмет выявления причин отключения.	26.10.2017
13	Богашевский	1В-Б-20	Богашево	25.10.17 5:56	25.10.17 6:04	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №120-121	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролете опор №120-121 и смежных с ним пролетах ВЛ-10 кВ ф.Б-20.	25.10.2017
14	Шегарский	БА-15	Бабарькино	25.10.17 10:55	25.10.17 11:00	Причина отключения не выявлена	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.БА-15 на предмет выявления причин отключения.	27.10.2017
15	Кривошеинский	КР-8	Кривошеино	28.10.17 9:40	28.10.17 10:28	Нарушение крепления штыревого изолятора на опоре №239, схлест проводов ВЛ	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.КР-8, восстановлено крепление штыревого изолятора на опоре №239.	30.10.2017
16	Рыбаловский	Л-17	Левобережная	29.10.17 4:15	29.10.17 6:12	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №20-21	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролете опор №20-21 и смежных с ним пролетах ВЛ-10 кВ ф.Л-17.	31.10.2017
17	Колпашевский	К-1030	Колпашево	29.10.17 4:36	29.10.17 5:18	Повреждение опоры №136 автомобилем, схлест проводов ВЛ	1. Произведена выправка опоры №136 ВЛ-10 кВ ф. К-1030. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	01.11.2017 29.10.2017

18	Рыбаловский	МК-6	Моряковка	29.10.17 16:23	29.10.17 16:23	Повреждение кабеля 10кВ между ВН-10 и Т-1 в ТП МК-6-5	Произведена замена поврежденного кабеля между ВН-10 кВ и Т-1 в ТП МК-6-5, выполнены высоковольтные испытания.	09.11.2017
19	Рыбаловский	МК-6	Моряковка	30.10.17 13:57	30.10.17 14:40	Повреждение кабеля между ТП МК-6-5 и МК-6-8	Произведена замена поврежденного кабеля м/у ТП МК-6-5 и ТП МК-6-8, выполнены высоковольтные испытания.	13.11.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 6,868 тыс.кВтч