

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за ноябрь 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Богашевский	Г-12	Калтай	02.11.17 15:33	02.11.17 15:40	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-12 на предмет выявления причин отключения.	03.11.2017
2	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	03.11.17 13:32	03.11.17 13:40	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №241-242	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ в пролёте опор №241-242 и смежных с ним пролётах. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.РБ-7.	06.11.2017
3	Чаинский	П-1006	Подгорное	03.11.17 21:40	03.11.17 22:45	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №13-14 в результате налипания мокрого снега на провода	Произведена регулировка натяжения проводов ВЛ в пролёте опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. П-1006.	04.11.2017
4	Колпашевский	Ч-1003	Чажемто 220	03.11.17 22:55	04.11.17 0:06	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №265-266 в результате налипания мокрого снега на провода	Произведена регулировка натяжения проводов ВЛ в пролёте опор №265-266 ВЛ-10 кВ ф. Ч-1003.	04.11.2017
5	Колпашевский	Н-1002	Новоильнская	03.11.17 23:04	04.11.17 2:05	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №19-20 в результате налипания мокрого снега на провода	Произведена регулировка натяжения проводов ВЛ в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Н-1002.	04.11.2017
6	Бакчарский	3562	Парбиг	03.11.17 23:20	04.11.17 0:25	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №19-20 в результате налипания мокрого снега на провода	1. Проведена инструментальная проверка и регулировка стрел провеса проводов в пролёте опор №19-20 и смежных пролётах. 2. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ 3562, устранены выявленные нарушения.	06.11.2017
7	Колпашевский	К-1031	Колпашево	04.11.17 0:40	04.11.17 3:45	Падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №255-265 под тяжестью налипшего мокрого снега	Произведено удаление дерева с проводов ВЛ в пролёте опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф. К-1031.	05.11.2017
8	Кривошеинский	КР-11	Кривошеино	04.11.17 1:40	04.11.17 2:18	Схлёт проводов ВЛ в пролёте №160-161 в результате налипания мокрого снега на провода	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ, устранены выявленные нарушения.	06.11.2017
9	Центральный	М-31	Малиновка	04.11.17 2:50	04.11.17 4:05	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-31 на предмет выявления причин отключения.	06.11.2017
10	Центральный	К-16	Копылово	04.11.17 3:30	04.11.17 6:00	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-16 на предмет выявления причин отключения.	06.11.2017
11	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	04.11.17 4:10	04.11.17 5:30	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №241-242	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролёте опор №241-242 и смежных с ним пролётах. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	06.11.2017
12	Молчановский	ТГ-16	Тунгусово	04.11.17 6:10	04.11.17 7:16	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №61-62	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролёте опор №61-62 и смежных с ним пролётах.	06.11.2017
13	Бакчарский	ПГ-14	Парбиг	04.11.17 8:00	04.11.17 9:42	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №309-310 в результате налипания мокрого снега на провода	Произведена регулировка стрелы провеса провода ВЛ в пролётах опор №309-310 и смежных с ним пролётах.	06.11.2017
14	Молчановский	ТГ-12	Тунгусово	04.11.17 18:30	04.11.17 20:10	Схлёт проводов ВЛ в пролёте опор №72-73	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролёте опор №72-73 и смежных с ним пролётах.	06.11.2017
15	Центральный	СТ-18	РП Светлый	09.11.17 11:58	09.11.17 12:03	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.СТ-18 на предмет выявления причин отключения.	10.11.2017
16	Богашевский	АК-2	Академгородок	10.11.17 16:10	10.11.17 16:27	Повреждение проходного изолятора в ТП АК-15-3	Проведен внеочередной осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ ф.АК-2 на предмет выявления аналогичных нарушений.	11.12.2017

17	Богашевский	АК-2	Академгородок	13.11.17 14:05	13.11.17 14:15	Повреждение проходного изолятора в ТП АК-15-3	Проведен внеочередной осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ ф.АК-2 на предмет выявления аналогичных нарушений.	14.11.2017
18	Центральный	КО-4	Корнилово	14.11.17 3:30	14.11.17 4:55	Повреждение опоры №163 сторонним транспортным средством, обрыв проводов ВЛ	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	18.11.2017
19	Рыбаловский	МК-10	Моряковка	15.11.17 9:35	15.11.17 9:45	Касание проводов ВЛ сторонней техникой (экскаватором) в пролете опор №30/3-30/4	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	18.11.2017
20	Александровский	В-35	Малореченская	15.11.17 14:42	15.11.17 14:52	на ПС 110кВ Малореченская отключение В-35 Т-1 (механический износ удерживающей "собачки" В-35 Т-1)	Произведена замена удерживающей "собачки" привода выключателя В-35 Т-1 ПС 110 кВ ПС Малореченская.	18.11.2017
21	Центральный	М-31	Малиновка	16.11.17 12:13	16.11.17 12:40	Обрыв провода ВЛ сторонней техникой в пролетах опор №314-317	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	18.11.2017
22	Рыбаловский	МК-10	Моряковка	18.11.17 12:15	18.11.17 12:22	Касание проводов ВЛ сторонней техникой (экскаватором) в пролете опор №30/2-30/3	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	20.11.2017
23	Богашевский	КФ-1	Кафтанчиково	26.11.17 2:10	26.11.17 2:19	Схлест проводов ВЛ в пролете опор №8-9	Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ в пролете опор №8-9 и смежных с ним пролетах.	28.11.2017
24	Рыбаловский	МК-10	Моряковка	29.11.17 13:25	29.11.17 13:41	Повреждение кабеля между ТП МК-10-4 и ТП МК-10-14 сторонней техникой	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	01.12.2017

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 11,963 тыс.кВтч