

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за февраль 2017 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Асиновский	А-32	Асино 110	10.02.17 4:21	10.02.17 6:54	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ.	12.02.2017
2	Кривошеинский	ВД-1	Володино-110	10.02.17 21:20	10.02.17 21:40	Обрыв провода ВЛ в пролете опор №452-453	Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ в пролете опор №452-453.	11.02.2017
3	Рыбаловский	РБ-7	Рыбалово	10.02.17 21:49	10.02.17 21:49	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №131-132	Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.РБ-7 на предмет выявления боковых веток деревьев, угрожающих падением или касанием проводов ВЛ, произведена их подрезка.	20.02.2017
4	Зырянский	Ч-3	Чердаты	13.02.17 7:35	13.02.17 10:40	Отгорел шлейф фазы "В" на ЛР 2-Ч-3	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления линейных разъединителей с плохим контактным соединением и возможным дефектом провода в месте крепления провода к ЛР.	27.02.2017
5	Асиновский	С-56	Сайга	14.02.17 17:42	14.02.17 18:12	Обрыв провода ВЛ фазы "В" в пролете опор №159-160	1. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ягодное - Белый Яр (С-56) с проведением тепловизионного контроля мест соединений проводов ВЛ. 2. Направлено письмо в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ о необходимости пересчета уставок для режима работы транзита Асино-220 - Колпашево при выводе в ремонт ВЛ 110кВ Зональная – Левобережная с отпайками I, II цепь (С-83, С-82).	17.03.2017 10.03.2017
6	Парабельский	ПР-1004	Парабель 220	18.02.17 11:09	18.02.17 11:30	Повреждение КЛ-10 кВ между ЛР-15-ПР-1004 и ТП ПР-1004-25 техникой сторонней организации при производстве работ в охранной зоне КЛ	1. Произведен ремонт КЛ-10 кВ между ЛР-15-ПР-1004 и ТП ПР-1004-25. 2. Составлен акт нарушения охранной зоны КЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	22.02.2017 18.02.2017
7	Асиновский	БТ-6	Батурино	21.02.17 21:50	21.02.17 22:28	Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №137-138 под тяжестью мокрого снега	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их подрезка.	03.03.2017
8	Рыбаловский	С-14	Левобережная	21.02.17 23:52	21.02.17 23:52	Излом колонки фазы "С" ШР-110 1 СШ РП-110 ПС Кандинка	Произведен восстановительный ремонт шинного разъединителя 110кВ РП-110 1 СШ ПС 110кВ Кандинка.	23.02.2017
9	Центральный	М-15	Малиновка	22.02.17 15:30	22.02.17 16:37	Причина отключения не выявлена	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-15 для выявления и устранения причины отключения.	27.02.2017
10	Бакчарский	ПГ-15	Парбиг	23.02.17 17:05	23.02.17 18:40	Повреждение изоляторов фаз А и В на опоре №91, фазы С на опоре №86, фазы В на опоре №42	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ, произведена замена изоляторов на опорах №42, 86, 91.	03.03.2017
11	Чаинский	П-1002	Подгорное	26.02.17 16:35	26.02.17 17:17	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №241-242 из-за пределов просеки, обрыв провода ВЛ	1. Произведен восстановительный ремонт провода ВЛ-10 кВ ф.П-1002 ПС 110/10 "Подгорное". Произведена регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №241-242, а также смежных с ним пролетах. 2. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1002 на предмет выявления отдельстоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, произведена их вырубка.	26.02.2017 15.03.2017

12	Асиновский	С-56	Сайга	27.02.17 4:51	27.02.17 4:51	Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №130-131, спиленного неустановленным лицом	Составлен акт нарушения охранной зоны ВЛ и направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	03.03.2017
----	------------	------	-------	---------------	---------------	--	---	------------

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 4,565 тыс.кВтч